8STREME

Mauvaise récolte des impuretés

5220-J10-LUNA10

Sac obstrué et pleins

- Nettoyer le filtre

- Contrôler que le panier sois bien fixé au robot et que le filtre sois attaché



Obstructions des turbines ou vannes

- Déconnecter
- Faire sortir de l'eau
- Controler l'obstruction turbine/ vanne

Vitesse du robot non adapté

- Régler la vitesse en réglant les vis de régulation
- Position recommandée : tourner en position "0" vitesse maximale, l'autre en position "30" vitesse mini

Les impuretés passent à travers

- Controler le fixage du panier



- Ne ramasse pas toutes les saletés
- Utilisation du kit mono-usage pour la filtration fine (vendu separément)

*Contact :
service@8streme.eu

Réf. doc. :
DIAG5220-J10-LUNA10.2
07.03.18