8STREME

5220-J10 - LUNA 10

Mouvements anormaux du robot

Ne couvre pas complètement la piscine

- Réglage de la vanne
  - Position recommandée: Position "0"rapidité maximale, l'autre en position "30" rapidité mini
- Roues bloquées ou obstacle qui bloque
  - déconnecter
  - Le sortir en dehors de l'eau
  - Controler l'obstruction rouleaux / turbines



Basse rapidité

- Nettoyer le filtre
  - Nettoyer le filtre

- Controle les connexions

Se déplace que dans une direction

- Roues bloquées
  - déconnecter
  - Le sortir en dehors de l'eau
  - Controler l'obstruction rouleaux / turbines

*Contact :
service@8streme.eu

Réf. doc. : DIAG5220-J10-LUNA10.3
07.03.18